

Инструкция по прошивке сканера 6687w2d

Подключить сканер проводом к ПК, последовательно отсканировать коды




%%SpecCode93
Factory Default



%%SpecCode33
5mins

Далее запустить утилиту для прошивки  UpdateTools_V2.0.4_EN

Нажать кнопку Open и указать путь к файлу прошивки, далее нажать кнопку Upgrade



В момент прошивки, **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ**

Начнется обновление сканера, дождаться завершения.

После завершения прошивки, по умолчанию будет включен разделитель вида **GS**

Для выключения разделителя отсканировать настроечный код



%%SpecCodeEE

Turn off GS Character Convert