

Для перевода беспроводных сканеров Нео х110-210 в эмуляцию com-порта, отсканировать:

---

**RS232**



FFBFFF



SpecCodeRF

---

Драйвер для сканеров добавлен в рабочие материалы