


## Инструкция по прошивке сканера Neo-X100

1) Подключить сканер проводом к ПК, открыть диспетчер устройств.

2) Отсканировать настроечный код.




3) В диспетчере устройств посмотреть номер виртуального COM-порта, на котором определился сканер. В случае некорректного определения порта, установить драйвер.




4) Запустить утилиту  SCANCONFIG\_ENG


5) Перейти в настройку порта




- 6) Указать номер порта, на котором определился сканер в диспетчере устройств, нажать Confirm



- 7) Нажать иконку автоопределения скорости




- 8) Перейти в раздел Функции – Обновление прошивки



- 9) Указать путь к прошивке и нажать открыть

- 10) Запустится обновление



11) Дождаться окончания, **ни в коем случае не отключать сканер во время обновления!!!**

12) После обновления отсканировать настроечные коды



Возврат к заводским настройкам



USB-KBW\*

