


Сканеры MSC-6617 W2D/ MSC-6677 W2D/ MSC-6687 W2D
Конвертировать UPC-A to EAN-13(передача первого 0 в UPC-A)

Войти в настройки



Конвертировать(передавать первый 0)

Не конвертировать(не передавать первый 0)



Выйти из настроек

