

Если сканер 3208w2d v.2 не реагирует на настроечные коды и при считывании ШК не передает данные (будто считывает, но без звука), последовательно отсканировать.

