

Перепрошивка сканеров МойPOS

(MSC 6607C2D V2(от 21.01)

1. Установить драйвер «Драйвер com»

2. Подключить сканер к ПК




3. Запустить файл «upgrade_tool.exe»

4. Считать QR код




5. После этого сканер перейдет в режим эмуляции, необходимо открыть диспетчер устройств и в нем посмотреть какой виртуальный порт присвоился сканеру, в нашем случае COM5

6. Необходимо выбрать файл прошивки «Select pkg»



7. Необходимо выбрать номер COM, который присвоился сканеру и нажать Start



8. По завершению загрузки сканер должен перезагрузится и издать характерный звук

В логе по завершению должно быть как на скришоте ниже:

```
[2021-02-05 09:04:51,207@<[upgrade]INFO >]::flashw write 18/23
[2021-02-05 09:04:51,348@<[upgrade]INFO >]::flashw write 19/23
[2021-02-05 09:04:51,505@<[upgrade]INFO >]::flashw write 20/23
[2021-02-05 09:04:51,648@<[upgrade]INFO >]::flashw write 21/23
[2021-02-05 09:04:51,791@<[upgrade]INFO >]::flashw write 22/23
[2021-02-05 09:04:51,929@<[upgrade]INFO >]::flashw write 23/23
[2021-02-05 09:04:51,937@<[upgrade]INFO >]::flashw write success
[2021-02-05 09:04:52,078@<[upgrade]INFO >]::save data:finish
[2021-02-05 09:04:52,084@<[upgrade]INFO >]::save data:get check sum
[2021-02-05 09:04:52,093@<[upgrade]INFO >]::save data:device check sum
[2021-02-05 09:04:52,097@<[upgrade]INFO >]::DA-EA-34-BA-1A-B6-03-34-91-BD-04-FE-3B-49-57-F6
[2021-02-05 09:04:52,102@<[upgrade]INFO >]::save data:source check sum
[2021-02-05 09:04:52,108@<[upgrade]INFO >]::DA-EA-34-BA-1A-B6-03-34-91-BD-04-FE-3B-49-57-F6
[2021-02-05 09:04:52,114@<[upgrade]INFO >]::save data: check sum ok
[2021-02-05 09:04:52,121@<[upgrade]INFO >]::*****upgrade success, restart device.....
[2021-02-05 09:04:52,640@<[upgrade]INFO >]::wait for port close.....
[2021-02-05 09:04:52,648@<[upgrade]ERROR>]::upgrade result:::success
[2021-02-05 09:04:52,660@<[ 1]INFO >]::.....
```

9. Считайте последовательно



10.Готово.